




ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Примеры укупоривания ящиков с продукцией (рекомендуемое)

Оклейка клеевой лентой



Обтягивание лентой



Склеивание и сшивка клапанов между собой

